ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน/ เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง		- FM-NSC-40, 41, 221
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์/ นักวิทยาศาสตร์		- PM-NSC-10 - FM-NSC-40, 41, 221 - FM-NSC-29
เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง		- PM-AF-01 - SD-NSC-71 - รายละเอียดการให้บริการบนเว็บไซต์สถาบัน - ระบบ ERP ของสถาบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงาน/ ช่างเทคนิค/ เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง/ นักวิทยาศาสตร์		- FM-NSC-40, 41, - SD-NSC-238 - WI-NSC-27, 28, 75 - WI-NSC-46, 72 - FM-NSC-43, 184 - SD-NSC-238 - PM-NSC-23 - FM-NSC-43, 222

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	A	
เจ้าหน้าที่บริหารงาน/ ช่างเทคนิค/ เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง/ นักวิทยาศาสตร์	อ่านและบันทึกค่าปริมาณรังสีที่วัดได้	- PM-NSC-23 - WI-NSC-28, 35, 75 - WI-NSC-46, 72 - SD-NSC-238
หัวหน้าฝ่าย/ทีมวิชาการ/ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์	ประเมินและทบทวนปริมาณรังสี สูง ปกติ ไม่อนุมัติ	- FM-NSC-91, 92 - FM-NSC-138, 139 - FM-NSC-163 - SD-NSC-238
	สอบถามสาเหตุการได้รับรังสีสูง	
ผู้จัดการศูนย์	การอนุมัติรายงานผล อนุมัติ	- FM-NSC-91, 92 - FM-NSC-138, 139 - FM-NSC-163 - SD-NSC-238
เจ้าหน้าที่บริหารงาน/ เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง	ทำสำเนารายงานผลเข้าฐานข้อมูลและจัดส่งให้กับผู้ขอรับบริการ	